




Der Schwanentempel mit sanierten Fugen zwischen den Kacheln und gereinigten Schwänen



*)

Die Restauratorin Frau Stall bei der Reinigung und Verschließung eines der zahllosen vertikalen Risse in den Kacheln auf den acht Säulenpaaren



*)

Teilansicht eines etwa zur Hälfte gereinigten Schwans mit vertikalem und horizontalem Riss

*)

Festigung der Decken- / Gewölbemalerei



Säulenkapitell, nach der Reinigung und Schließung eines Risses (rechts) sowie eines fertig sanierten Risses in der frontal abgebildeten Kannelüre links daneben



*) Fotos von Herrn Born, Restaurator

Übrige Fotos von Claus Dieter Knöchel